



ENTFERNUNGSMESSER RANGE FINDER 4X21

- DE** Bedienungsanleitung
- EN** Operating instructions
- FR** Mode d'emploi
- NL** Handleiding
- ES** Instrucciones de uso
- RU** Руководство по эксплуатации

Art.No. 90-33000



Fig. 1



DE	Bedienungsanleitung
EN	Operating Instructions
FR	Mode d'emploi
NL	Handleiding
ES	Instrucciones de uso
RU	Руководство по эксплуатации

Allgemeine Warnhinweise



GEFAHR von Körperschäden!

Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!

- Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen – keiner direkten Sonneneinstrahlung aus! Durch die Lichtbündelung könnten Brände verursacht werden.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
- Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien verursachen Verätzungen, wenn Sie mit der Haut in Berührung kommen. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige

Hitze und unsachgemäße Brände und sogar Explosio-

- Benutzen Sie nur die empfunden schwache oder verbrauchte Batterien. Komplett neuen Satz Batterien verwenden Sie keine Batterien vor oder unterschiedlich hohe Spannungen aus dem Gerät, wenn es läuft.



SCHUTZ der Personen

Der Entfernungsmesser ist für den persönlichen
gebrauch gedacht. Sicherheit
Ihrer Mitmenschen – schaue
Beispiel nicht in Wohnung

Teileübersicht (Fig. 1)

1. Okular (mit Entfernungsmaßstab)
2. Spektiv-Objektiv (auch als Sucher)
3. Laserempfangsobjektiv
4. Mode-Taste ("MODE")
5. Funktionstaste ("ON/MODE")
6. Batteriefach mit Deckel
7. Staubschutzkappe

Einsatz

Ihr Rangefinder (Entfernungsmesser) ist ein gewöhnlicher Spektivmessers. Er misst die Entfer-

Zielrings und zeigt diese Entfernung direkt an.

Die geringe Größe und das niedrige Gewicht sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Benötigt wird nur eine 9 V-Batterie, die im Handel erhältlich und leicht auszutauschen ist.

Der Entfernungsmesser kann vielfältig eingesetzt werden, im Sport (z. B. Golf) und anderen Aktivitäten (z. B. bei der Jagd). Er misst die Entfernung von Gebäuden, von Leitungsmasten und von anderen Objekten im Gelände. Fig. 1 zeigt das Äußere des Entfernungsmessers.

Batterie einsetzen

Schieben Sie den Batteriefachdeckel (Fig. 1, 6) mit dem Daumen heraus und klappen Sie ihn hoch. Legen Sie die 9V Blockbatterie mit den Polsteckern zuerst in das Batteriefach ein.



HINWEIS:

Achten Sie beim Einlegen auf korrekte Position der beiden Batteriepole (+/-) wie im Batteriefachdeckel angegeben.

Nach Einlegen der Batterie drücken Sie den Deckel wieder herunter und schieben ihn entgegen der Pfeilrichtung in seine Ursprungsposition zurück.

Bedienung

1. Blicken Sie durch das Okular (Fig. 1, 1). Da dieses Gerät über ein s.g. Fixed-Focus-System verfügt, ist eine Einstellung der Bildschärfe nicht mehr erforderlich.

2. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Okular (Fig. 1, 1) blickt auf die Funktionsanzeige (Fig. 2). Nur der Bereich in der Mitte (Fig. 2, 1) auf der Anzeige ist aktiv.
3. Um die Entfernungsmessung zu starten, drücken Sie einmal kurz die Funktionsanzeige. Das Zielobjekt wird oben in der Mitte des Bildes angezeigt.
4. Wenn Sie das Gerät eingestellt haben, kann es wieder abgeschaltet werden, indem Sie nach unten auf die Mode-Taste (Fig. 1, 4) gedrückt werden. Die Maßeinheit springt dann um.
5. Wenn der Entfernungsmesser ausgeschaltet ist, schaltet er sich nach ca. 15 Sekunden wieder ein.



HINWEIS:

Die Entfernungsmessung wird durch die Farbe (Farbe), die Oberfläche (Oberflächenbeschaffenheit), den Winkel (Winkel zur Zielobjekt und die Wetterbedingungen (Wetterbedingungen).

Der messbare Entfernungsbereich ist abhängig vom Zielobjekt groß, seine Farbe hell oder dunkel, seine Oberfläche glatt und glänzend ist unterschiedlich. Die Oberfläche des Objekts trifft auf die Wetterbedingungen.

Umgekehrt ist der Entfernungsbereich kürzer. Die Messgenauigkeit kann durch Grashalme, Blätter, Äste oder andere das Ziel verdeckende Objekte beeinflusst werden.

Anzeigesystem (Fig. 2)

- Visiermarkierung** (Fig. 2, 1): Visieren Sie das zu messende Objekt mit der kleinen Kreismarkierung in der Mitte an.
- Entfernungsanzeige** (Fig. 2, 4): Die Entfernung wird mit drei Ziffern angegeben. Wenn "----" angezeigt wird, kann keine Entfernung gemessen werden.
- Entfernungseinheiten:** "M" (Meter; Fig. 2, 2) oder "Y" (Yards; Fig. 2, 3).

Fehlerbehebung

Wenn der Entfernungsmesser auf Grund falscher Bedienung nicht mehr funktioniert, entfernen Sie bitte den Deckel des Batteriefachs (Fig. 1, 6), um die Stromversorgung zu unterbrechen. Verschließen Sie das Batteriefach wieder, um zu prüfen, ob die Störung behoben ist. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, können vielleicht einige weitere Störungen aufgetreten sein. Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem Fachhändler vor Ort angenommen und ggf. eingeschickt. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück.

Technische Daten

Entfernungsmessbereich: 4 m bis 800 m

Entfernungsmessmethode: Messung mit Halbleiterlaser
(ungefährlich für die Augen)

Laserwellenlänge: 905 nm

Entfernungsmessgenauigkeit:

bis 200m: +/- 1 m

ab 200m: +/- 5 m

Art der Messanzeige: LCD

Effektive Öffnung der Objektivlinse:

Vergütung:

Objektivlinse mit Mehrschicht-

Okular und Prismen mit Vollver-

Durchmesser der Austrittspupille:

Abstand der Austrittspupille:

Art der Fokussierung: Fixfokus

Vergrößerung: 4X

Sehfeld: 140m/1000 m

Sehwinkel: 8°

Batterien oder Akkus: 1 Stk.

Impuls-Laserdiode:

1 Stck., Typ OSRAM SPL P1

LED Klasse 1 · P=25 W · λ=

EN 60825-1:1994 + A1:2001

HINWEISE zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle (Netzstecker ziehen oder Batterien entnehmen).
- Reinigen Sie die Linsen (Objektiv und Okular) mit einem weichen und fusselfreien Tuch nicht zu stark aufdrücken, um die Linsen zu vermeiden.

- Zur Entfernung stärkerer Schmutzreste befeuchten Sie das Putztuch mit einer Brillen-Reinigungsflüssigkeit und wischen damit die Linsen mit wenig Druck ab.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Bewahren Sie es in der mitgelieferten Tasche oder Transportverpackung auf. Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

Mode-Taste ("MODE") und Funktionstaste ("ON/MEASURE") nicht gleichzeitig drücken, sonst kann es zu Störungen kommen.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Batterien und Akkus dürfen sonder Sie sind zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Sie können entweder in unserer Verkaufsstelle (z.B. im Handel oder in kompetenten Geschäften) zurückgegeben.

Batterien und Akkus sind mit dem chemischen Symbol



Cd¹



Hg²



Pb³

EG-KONFORMITÄTSZEICHEN



Eine „Konformitätszeichen“ nach den anwendbaren Normen ist von der Firma & Co. KG erstellt worden und derzeit eingesehen.

Garantie und Garantiezeitverlängerung

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.
Bitte bewahren Sie die Rechnung auf.

Sie können die Garantiezeit auf **5 Jahre** verlängern, wenn Sie sich auf www.bresser.de/garantie registrieren und den kurzen Fragebogen ausfüllen. Zur Inanspruchnahme der 5-Jahre-Garantie müssen Sie die Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf (es gilt das Datum des Kaufbelegs) durchführen. Danach erlischt der Anspruch auf die verlängerte Garantie.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Bitte senden Sie uns keine Artikel ohne vorherige telefonische Rücksprache. Viele Probleme lassen sich bereits am Telefon erledigen; falls nicht, kümmern wir uns um den Transport. Sollte das Problem nach Ablauf der Garantie auftreten, oder nicht von der Garantie gedeckt sein, so erhalten Sie von uns kostenfrei einen Kostenvoranschlag über die Reparaturkosten.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Wichtig bei Rücksendungen

Um Transportschäden zu verhindern, ist es wichtig, dass das Gerät sorgfältig verpackt und sicher zurückgegeben wird. Bitte deaktivieren Sie die Fehlerbeschreibung, falls diese nicht benötigt werden durch diese Garantiezeitverlängerung.

Ihr Fachhändler:

Art. Nr.:

Fehlerbeschreibung:

.....

.....

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Kaufdatum:

Unterschrift:

General Warning



Risk of bodily injury!

Never use this device to look directly at the sun or in the direct proximity of the sun. This will result in a risk of blindness.

- Do not place the device, particularly the lenses, in direct sunlight. The concentration of light could cause a fire.
- Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Do not expose the device to high temperatures.
- This device contains electronic components which operate via a power source (power supply and/or batteries). Do not let children use the device while unattended. Only use the device as described in the manual, or you run the risk of an electric shock.
- Keep batteries out of the reach of children. Make sure you insert the batteries correctly. Empty or damaged batteries could cause burns if they come into contact with the skin. If necessary, wear adequate gloves for protection.
- Do not expose the device to high temperatures. Use only the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries, or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, fires or even explosions.

- Use only the recommended batteries or empty batteries with a rated capacity. Do not use batteries of different capacities. The battery unit if it has not been used for a long time.



Privacy PROTECTION

The range finder has a privacy protection function. Please heed the following instructions when using it to look into windows:

Parts Overview (Fig. 1)

1. Scope eyepiece (with diopter adjustment)
2. Scope objective (also laser receiver)
3. Laser reception objective
4. Mode button (MODE)
5. Trigger button (ON/MEASURE)
6. Battery compartment
7. Dust cap

Usage

Your range finder combines the functions of a telescope and a laser distance-measuring device. It measures the distance of any object in the field of view without having to approach it. Because of its compact size, it can be carried conveniently. It is also very convenient to buy and to charge.

Range finders can be widely used in sports and activities like golf and hunting to measure the distance, of buildings or electrical wire poles, as well as to measure the general terrain.

Fig. 1 shows the shape of the range finder.

Inserting the battery

Slide the battery compartment cover (Fig. 1, 6) out using your thumb, and raise it up. Insert the 9V compound battery into the compartment, padded corners first.



NOTE:

Make sure when inserting the battery that the polarity is correct (+/-) as shown on the compartment cover.

After inserting the battery, press the cover down again, and slide it back to its original position against the direction of the arrow on the cover.

Operation

1. Look through the eyepiece (Fig. 1, 1). As this device has a fixed focus system, there is no need to focus manually.
2. Depress the function button (Fig. 1, 5) for about 3 seconds to turn the device on. Now when you look into the eyepiece (Fig. 1, 1), the function symbols appear in the lens coverage (Fig. 2).

3. To measure distance, aim object, and then press the button. The distance of the object will be displayed in the display.
4. When turning on the device (M, for metres, or Y, for yards), the unit of measurement can be changed by pressing the button. The unit in the display will then change.
5. The power will be switched off automatically after approximately 15 seconds if the device is not used.



NOTE:

Distance measured may be affected by the characteristics of the surface, surface finish, atmospheric conditions (e.g., temperature, humidity, wind speed), and emitted laser beam.

If the object is large, the coverage angle is increased. If the object is small (non-reflective), the surface is smooth, or the object is at an angle to the surface, the coverage angle is decreased. Conversely, if the object is very small, the coverage angle is increased. Conversely, if the object is very large, the coverage angle is decreased. Measurement precision may be affected by atmospheric conditions (e.g., temperature, humidity, wind speed), and debris covering the lens.

Display System (Fig. 2)

- Symbol for aim** (Fig. 2, 1): The inner circle should be aimed at the object to be measured.
- Distance display** (Fig. 2, 4): The distance is indicated with three digits. If '----' is shown, no distance can be measured.
- Distance unit:** M, for metres (Fig. 2, 2); or Y, for yards (Fig. 2, 3)

Troubleshooting

If the range finder ceases to function due to incorrect operation, remove the battery compartment cover (Fig. 1, 6) to cut the electric current. Then replace the cover, and see if the device functions normally. If not, consult the dealer. Devices which become defective during the warranty period can be returned to the dealer where the device was bought.

Specifications

Distance measurement range: 4 m up to 800 m

Distance measurement method:

semiconductor laser measurement (harmless for eyes)

Laser wavelength: 905 nm

Accuracy in distance measurement

(under normal conditions):

up to 200 m: +/- 1 m

from 200 m: +/- 5 m

Type of measurement display: Inner vision-field LCD display

Effective aperture of the objective lens: 21mm

Coating: Objective lens with

Eyepiece and prisms fully co

Diameter of the exit pupil:

Distance of the exit pupil:

Type of focusing adjustment:

Magnification: 4X

Field of view: 140 m/1.000 m

Angle of view: 8 degrees

Batteries or accumulators:

9V compound battery (type 6F22)

Impulse laser diode:

Type OSRAM SPL PL90

LED class 1 · P=25 W · $\lambda=905\text{ nm}$

EN 60825-1:1994 + A1:2001

NOTES on cleaning

- Separate the device from the power source before removing the plug or batteries.
- Clean the eyepieces and lenses with a soft cloth like a microfibre cloth. Do not use a rough cloth to avoid scratching the lenses.
- To remove more stubborn dirt, use a soft cloth with an eyeglass-cleaning solution.
- Protect the device from dust by storing it in a supplied bag or transportation case. Do not remove the unit if it is dirty.

The mode button (MODE) and the trigger button (ON/MEASURE) should not be pressed at the same time; this may cause the unit to malfunction.

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage.



As per Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

In accordance with the regulations concerning batteries and rechargeable batteries, disposing of them in the normal household waste is explicitly forbidden. Please pay attention to dispose of your used batteries as required by law - at a local collection point or in the retail market (a disposal in domestic waste violates the Battery Directive).

Batteries that contain toxins
chemical symbol.



Cd¹



Hg²



Pb³

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Meade Instruments
issued a 'Declaration of Conformity'
applicable guidelines.
This can be viewed

Warranty and warranty term extension

The warranty term is two years from the date of purchase. Please keep your proof of purchase.

Register at www.bresser.de/warranty and fill out a brief questionnaire to get your warranty term extended to **five years**. Registration must be completed within three months of purchase (date of receipt) to validate the warranty. If you register thereafter, the warranty term will not be extended.

If you have problems with your device, please contact our customer service first. Do not send any products without consulting us first by telephone. Many problems with your device can be solved over the phone. If the problem cannot be resolved by phone, we will take care of transporting your device to be repaired. If the problem occurred after the warranty ended or it is not covered by our warranty terms, you will receive an estimate of repair costs, free of charge.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Important for any returns:

Please make sure to return original packaging in order to receive a refund. Also, please enclose your receipt and a description of the defect. The consumer is entitled to a restriction of your statutory rights.

Your dealer:

Art. No.:

Description of problem:

.....

.....

Name:

Street:

City/Postcode:

Telephone:

Date of purchase:

Signature:

Consignes générales de sécurité



RISQUE de dommages corporels !

Ne jamais regarder directement le soleil à travers cet appareil en le pointant directement en sa direction. L'observateur court un RISQUE DE CECITE !

- Ne jamais orienter l'appareil – en particuliers les lentilles – de manière à capter directement les rayons du soleil ! La focalisation de la lumière peut déclencher des incendies.
- Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées.
- Cet appareil contient des pièces électroniques raccordées à une source d'alimentation électrique (par bloc d'alimentation et/ou batteries). Ne jamais laisser les enfants manipuler l'appareil sans surveillance ! L'utilisation de l'appareil doit se faire exclusivement comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un RISQUE d'ELECTROCUTION peut exister !
- Les batteries ne sont pas destinées à être manipulées par des enfants ! En équipant l'appareil des batteries, il convient de veiller à ce que la polarité des batteries soit correcte. Les batteries endommagées ou ayant coulées causent des brûlures par acide, lorsque les acides qu'elles contiennent entrent en contact direct avec la peau. Le cas échéant, il convient d'utiliser des gants de protection adaptés.

- Ne pas exposer l'appareil N'utilisez que les batteries Toute surchauffe ou manipulation courtes-circuits, incendies
- N'utilisez que les batteries batteries trop faibles ou usées batteries disposant de toutes marques, de type batteries doivent être enlevées destiné à ne pas être utilisées



PROTECTION de l'appareil

Le Télémètre sera protégé. Respectez la sécurité ! N'utilisez pas le Télémètre lorsque ce passe dans un appartement.

Descriptif (Fig. 1)

1. Oculaire optique (avec avertissement)
2. Objectif optique (également pour l'émission laser)
3. Objectif de réception laser
4. Bouton Mode ("MODE")
5. Bouton de déclenchement ("ON/MEASURE")
6. Couvercle du compartiment
7. Dust cap

Utilisation

Votre télémètre combine les fonctions d'une longue-vue classique et d'un instrument laser destiné à mesurer une distance. Il peut mesurer la distance de n'importe quel objet dans le champ de vision et de l'afficher directement.

Sa taille compacte et sa légèreté le rendent très facilement transportable. Seule 1 pile 9V très facile à trouver et à remplacer est nécessaire pour faire fonctionner le télémètre.

Le télémètre peut être utilisé dans les domaines du sport et des activités comme le golf, la chasse, etc. mais également pour mesurer par exemple des distances entre des bâtiments ou pour tout domaine d'activités en général.

Fig. 1 Présentation du télémètre.

Placement des piles

Avec votre pouce, poussez le couvercle du logement à pile (graph. 1, 6) et rabattez-le vers le haut. Insérez la pile 9V monobloc dans le logement à piles, en commençant par les connecteurs à pôles.



REMARQUE:

Faites attention à la polarité (+/-) lorsque vous insérez la nouvelle pile et suivez les instructions figurant sur le couvercle du logement à piles.

Une fois la pile insérée, repoussez le couvercle vers le bas puis dans le sens de la flèche pour le replacer en position de départ.

Utilisation

1. Regardez à travers l'oculaire d'un système « fixed-focus » jusqu'à une mise au point demandée (Fig. 1, 5) afin d'assurer une mise au point sur l'objet.
2. Appuyez pendant environ 1 seconde (Fig. 1, 5) afin d'activer le maintien à travers l'oculaire. Lors de la première utilisation un indicateur fonctionne (Fig. 2, 1) vers l'objectif.
3. Afin de procéder à la mesure, appuyez une fois rapidement sur la touche de commande. La distance de l'objet est alors affichée.
4. Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, appuyez sur la touche de commande (Fig. 2, 2) pour la première utilisation. Il est possible d'allumer l'appareil en appuyant en continu sur la touche de commande. L'appareil ne sera pas modifié alors.
5. L'alimentation se coupe automatiquement si l'instrument n'est pas utilisé.



REMARQUE:

La mesure de la distance Rangefinder peut varier en fonction des caractéristiques de l'objectif, taille et forme de l'objectif, et du rayon laser vers l'objectif ou de la visibilité.

En général, si la taille de l'objet est importante et sa couleur lumineuse (hautement réfléchissante), sa surface lisse et brillante et le rayon laser à la verticale de la surface de l'objet, la portée maximum augmente. Dans le cas contraire la portée maximum est réduite.

La précision de la mesure peut être influencée par des brins d'herbe, des feuilles, des branches ou bien tout autre objet qui pourrait cacher la cible.

Système d'affichage (Fig. 2)

1. **Symbol pour cible** (Fig. 2, 1). L'objet à mesurer doit être ciblé dans le cercle interne.
2. **Affichage de la distance** (Fig. 2, 4). La distance est indiquée par 3 chiffres. Si “----“ apparaît, aucune distance n'est mesurée.
3. **Distance en :** "M" (Mètre; Fig. 2, 2) ou "Y" (Yards; Fig. 2, 3).

Résolution des problèmes

Si suite à une mauvaise manipulation, le télémètre ne fonctionne plus, enlever la pile de son logement (Fig. 1, no. 6) pour couper l'alimentation. Refermer le compartiment des piles à nouveau et voyez si tout est OK. Si l'instrument ne fonctionne toujours pas, sans doute d'autres problèmes sont survenus. Les appareils défectueux pendant la période de garantie peuvent être retournés chez le revendeur qui a réalisé la vente.

Caractéristiques

Portée (m/yds) : 4 m - 800

Méthode de mesure de la

Rayon laser semi conducteu

Longueur d'onde du laser

Précision de la mesure (cc)

jusqu'à 200 m : +/- 1 m

à partir de 200 m : +/- 5 m

Type d'affichage de la me

Affichage sur écran LCD dar

Diamètre de l'objectif : 21

Traitemen optique :

Lentille de l'objectif avec tra

Oculaire et prismes avec tra

Diamètre de la pupille de s

Distance de la pupille de s

Type de mise au point : M

Grossissement : 4X

Champ : 140 m/1000 m

Angle de vision: 8°

Piles ou accumulateurs : 1

Diode laser à impulsion :

1 unité, de type OSRAM SP

LED de classe 1 · P=25 W ·

EN 60825-1:1994 + A1:200

REMARQUE concernant le nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, veuillez le couper de son alimentation électrique (tirez le câble d'alimentation ou enlevez les batteries) !
- Les lentilles (oculaires et/ou objectifs) ne doivent être nettoyé qu'avec un chiffon doux et ne peluchant pas (p. ex. microfibres). Le chiffon doit être passé sans trop le presser sur la surface, afin d'éviter de rayer les lentilles.
- Pour éliminer les traces plus coriaces, le chiffon peut être humidifié avec un produit liquide destiné au nettoyage de lunettes de vue avant d'essuyer la lentille avec le chiffon en exerçant une pression légère.
- Protégez l'appareil de la poussière et de l'humidité ! Conservez l'appareil dans sa sacoche (de transport) fournie. Les batteries doivent être retirées de l'appareil lorsque celui-ci est destiné à ne pas être utilisé un certain temps.

Ne pas appuyer sur le bouton mode ("MODE") et le bouton de déclenchement ("ON/MEASURE") en même temps car cela pourrait affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

ELIMINATION

 Eliminez l'emballage en triant les matériaux. Pour plus d'informations concernant les règles applicables en matière d'élimination de ce type des produits, veuillez vous adresser aux services communaux en charge de la gestion des déchets ou de l'environnement.



Ne jamais éliminer les durées ménagères !
Conformément à la Directive CE sur les appareils électriques et électroniques, les appareils transposés aux personnes usés doivent être recyclés et cyclés dans le respect de la matière de protection.

En conformité avec les règles européennes sur les piles rechargeables, jeter ces dernières normaux est strictement interdit. Veuillez donc jeter vos piles usagées dans des bacs de collecte appropriés comme un point de collecte de piles. Une élimination de ces produits dans les déchets constituerait une violation des régulations européennes. Les piles qui contiennent des éléments chimiques sont marquées par un symbole chimique.



Cd¹



Hg²



Pb³

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Meade Instruments
« déclaration de conformité »
directrices applicables :
Celle-ci peut être consultée

Garantie et extension de la durée de la garantie

La durée de la garantie est de 2 ans et elle commence au jour de l'achat. Le ticket de caisse doit être conservé comme preuve d'achat. Afin de pouvoir profiter d'une extension à **5 ans** facultative de la garantie, il vous suffit de vous enregistrer sur notre site Internet sous le lien suivant **www.bresser.de/warranty** et de répondre à quelques questions. Pour pouvoir profiter de cette garantie, vous devez vous enregistrer dans les 3 mois qui suivent l'achat (date mentionnée sur votre ticket de caisse). Après ce délai, vous perdez votre droit à une extension de la garantie.

Si vous avez des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter d'abord notre service client - S'il vous plaît, NE JAMAIS ENVOYER les produits sans nous consulter au préalable par téléphone. En général, de nombreux problèmes peuvent être résolus par téléphone sinon nous nous occupons du transport aller/retour. Si le problème survient après la période de garantie ou que le problème ne soit pas couvert par nos conditions de garantie, vous recevrez un devis gratuit de notre part sur les coûts de réparation.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Important for any returns:
Assurez-vous de retourner l'appareil dans son emballage d'origine pour éviter tout dommage. Veuillez également joindre la facture (copie) et une description de la panne. La garantie ne comporte aucune restriction.

Votre revendeur spécialisé :

Art. No. :

Description du problème :

.....
.....

Nom :

Rue :

Code postale / lieu :

Téléphone :

Date d'achat :

Signature :

Algemene waarschuwingen



GEVAAR voor verwondingen!

Kijk niet dit toestel nooit direct naar de zon of naar de omgeving van de zon. Er bestaat VERBLINDINGSGEVAAR!

- Stel het toestel – met name de lenzen – niet aan direct zonlicht bloot! Door de lichtbundeling kan brand ontstaan.
- Neem het toestel niet uit elkaar! Neem bij defecten a.u.b. contact op met de verkoper. Deze zal contact opnemen met een servicecenter en kan het toestel indien nodig voor reparatie terugsturen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.
- Dit toestel bevat elektronische onderdelen die door een elektriciteitsbron (voeding en/of batterijen) worden gevoed. Houd kinderen bij het gebruiken van dit toestel altijd onder toezicht! Het toestel mag alleen gebruikt worden zoals in de handleiding wordt beschreven, anders bestaat er GEVAAR op een STROOMSTOOT!
- Batterijen zijn niet geschikt voor kinderen! Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste richting van de polen. Lekkende of beschadigde batterijen veroorzaken irritaties wanneer deze met de huid in aanraking komen. Gebruik in dat geval alleen hiervoor goedgekeurde beschermingshandschoenen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat en de

batterijen niet kort en goede temperaturen en ondeskundige handelingen, branden en zelfs explosies kunnen optreden.

- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Lege batterijen alleen doorgaande lege capaciteit. Gebruik alleen originele merken, types of capaciteiten. Vervang de batterijen uit het toestel wanneer de oplaadtijd te lang is.



BESCHERMING

De Afstandsmeetfunctie moet alleen gebruikt worden in gedachten – kijk niet door de lens in de woningen van anderen.

Onderdelen (Fig. 1)

1. Oculair (met afstandsaaier)
2. Spotting scope (ook laser)
3. Laserontvangstlens
4. Modus-toets ("MODE")
5. Functietoets ("ON/MEASURE")
6. Batterijvakje met klepje
7. Stofkap

Gebruik

Uw Rangefinder (afstandsmeetapparaat) kan alleen normale spotting scope met een vergroting van 10x gebruiken.

meet de afstand tot de objecten die binnen de zoeker staan en laat deze direct zien.

Doordat hij zo klein en licht is kan hij eenvoudig en comfortabel overal meegenomen worden. Werkt met een standaard 9V-blok-batterij die eenvoudig te vervangen is.

De afstandsometer kan onder vele omstandigheden worden gebruikt, zoals bij sport (bv. golf) en andere activiteiten (bv. bij de jacht). U kunt er de afstand tot gebouwen, elektriciteitsmasten en andere objecten in de omgeving mee meten.

Batterijen plaatsen

Schuif het batterijklepje (Fig. 1, 6) met uw duim naar buiten en klap het dan omhoog. Plaats de 9V-blokbatterij in het batterijvakje met de contactpunten eerst.



TIP:

Let bij het plaatsen van de batterij op de correcte positie van de contactpunten (+/-) zoals op het dekseltje is aangegeven.

Na het plaatsen van de batterij drukt u het deksel weer naar beneden en schuift het tegen de richting van de pijl in terug in gesloten positie.

Bediening

1. Kijk door het oculair (Fig. 1, 1). Omdat het toestel een Fixed-Focus-systeem heeft is het niet nodig om de focus in te stellen.

2. Houd de functietoets (Fig. 1, 5) gedrukt om het toestel in te stellen zodat het oculair kijkt (Fig. 1, 1), voor meer informatie over de functies en hun toetsen lees de handleiding (Fig. 2). Richt de cirkel in het midden (Fig. 1, 1).
3. Om de afstandsmeting te starten moet u de functietoets (Fig. 1, 5) gedrukt houden. De waarde zal nu in de functiedisplay te zien zijn.
4. Bij inschakelen van het toestel moet u de functietoets drukken of "Y" (Yards) (Fig. 2, 1). Als u het toestel hebt gebruikt voor de eerste keer moet u de instellingen worden door na het inschakelen (Fig. 1, 4) ingedrukt te hebben. De instellingen zijn nu al goed ingesteld dan.
5. De afstandsometer schakelt automatisch uit na deze ongeveer 15 seconden.



TIP:

Het meten van de afstand is mogelijk met verschillende eigenschappen van de objecten. De grootte, vorm, kleur en de reflectiviteit van de objecten, maar ook de afstand, hoe de objecten gezien worden, en de richting van de laserstraal heeft invloed op de meetwaarde.

De meetbare afstand wordt aangegeven in de kleuren groen (lichtgekleurd (zeer reflecterend)), blauw (mat), rood (mat) en wit (mat). De kleur van de laserstraal hangt af van de kleur van de objecten die worden gemeten.

gericht is. Omgekeerd wordt de meetbare afstand kleiner. De nauwkeurigheid kan beïnvloed worden door grassprieten, bladeren, takken of andere objecten voor het doelobject.

Displaysysteem (Fig. 2)

- Viziermarkering** (Fig. 2, 1): Richt met de kleine cirkel in het midden op het te meten object.
- Afstandsweergave** (Fig. 2, 4): De afstand wordt met drie cijfers aangegeven. Wanneer geen meting kon worden gedaan, wordt “----“ aangegeven.
- Afstandseenheden:** “M” (Meter; Fig. 2, 2) of “Y” (Yards; Fig. 2, 3).

Ontstoring

Wanneer de afstandmeter door verkeerde bediening niet meer functioneert, kunt u het batterijklepje los maken (Fig. 1, 6), om zo de stroomvoorziening te onderbreken. Sluit daarna het batterijklepje weer en controleer of de storing is verholpen. Wanneer het toestel dan nog niet werkt kan het zijn dat zich andere storingen hebben voorgedaan. Wanneer het toestel tijdens de garantieperiode defect raakt, kunt u uw toestel terugbrengen naar de winkel, die het terugstuurt. U ontvangt dan kosteloos een nieuw of gerepareerd toestel terug.

Technische gegevens

Afstandsbereik: 4 m tot 80 m

Meetmethode: Afstandsmeetmethode (veilig voor de ogen)

Lasergolflengte: 905 nm

Nauwkeurigheid

(onder normale omstandigheden):
tot 200 m: +/- 1 m
vanaf 200 m: +/- 5 m

Weergave: LCD-scherm in hoge resolutie

Effectieve opening van het vizier

Coating: Objectief met gelamineerde coating
Oculair en prisma's met volledige coating

Pupildoorsnede: 5 mm

Pupilafstand: 20,4 mm

Focus: Vaste focus

Vergroting: 4X

Zichtveld: 140 m/1000 m

Zichthoek: 8°

Batterijen of accu's: 1 9V batterij

Impulsaserdiode:

1 stuk, type OSRAM SPL PL

LED klasse 1 · P=25 W · $\lambda = 905\text{ nm}$

EN 60825-1:1994 + A1:2001

TIPS voor reiniging

- Koppel het toestel los van de stroomvoorziening (stekker uit het stopcontact halen en/of batterijen verwijderen) voordat u het reinigt!
- Reinig de lenzen (oculair en/of objectief) alleen met een zachte en pluisvrije doek (b. v. microvezel). Druk niet te hard op de doek om het bekrasen van de lens te voorkomen.
- Om sterke bevuiling te verwijderen kunt u de poetsdoek met een brillenreinigingsvloeistof bevochtigen en daarmee de lens poetsen zonder veel kracht te zetten.
- Beschermt het toestel tegen stof en vocht! Bewaar het altijd in de meegeleverde tas of transportverpakking. Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer deze langere tijd niet gebruikt wordt.

Mode-toets ("MODE") en functietoets ("ON/MEASURE") niet tegelijk indrukken; dat kan storingen veroorzaken.

AFVAL



Scheid het verpakkingsmateriaal voordat u het weggooit. Informatie over het correct scheiden en weggooien van afval kunt u bij uw gemeentelijke milieudienst inwinnen.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektronische en elektronische apparaten en de toepassing

hiervan in nationale wetten paraten gescheiden worden wijze worden afgevoerd.

Batterijen en accu's mogen nisbak. U bent wettelijk verleven. U kunt de gebruikte onmiddellijke omgeving, bij gratis inleveren.

Batterijen en accu's zijn gevulnisbak en het chemische de stoffen.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ b
² b
³ a

EG-CONFORMITEITS-



Een "conformiteitsmerk" de van toepassing ge normen is door & Co. KG afgegeven. vraag worden ingezet.

Garantie en verlenging van garantieperiode

De garantietijd bedraagt 2 jaar en gaat in op het datum van aankoop. Bewaar uw kassabon als bewijs van aankoop. Om van een vrijwillig verlengde garantieperiode van **5 jaar** te profiteren hoeft U zich op www.bresser.de/warranty te registreren en er een korte vragenlijst uit te vullen. Voor het verkrijgen van deze service, is een registratie binnen 3 maanden na aankoop (bewijs van de datum van aankoop) uit te voeren. Bij een latere aanmelding verliest U het recht op de uitgebreide garantie.

Als U problemen heeft met uw apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice - Gelieve geen producten te sturen zonder een voorafgaand overleg via de telefoon. In het algemeen zullen wij zorgen voor het vervoer naar en van u, en veel problemen kunnen worden gedaan via de telefoon. Als het probleem zich voordeed na de garantieperiode, of niet worden gedekt door de garantie, ontvangt u gratis een offerte op de kosten van reparatie.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Belangrijk voor retourzenden

Zorg ervoor dat de apparatuur gestuurd in de originele verpakking te voorkomen! Gelieve beschrijving bijvoegen. Uw valoed door deze garantie.

Uw speciaalzaak:

Art.nr.:

Fout beschrijving:

.....

.....

Naam:

Straat:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Aankoopdatum:

Handtekening:

Advertencias de carácter general



¡PELIGRO de lesiones corporales!

No mire nunca directamente al sol o cerca de él con este aparato. ¡Existe PELIGRO DE CEGUERA!

- No exponer el aparato – especialmente las lentes – a la radiación directa del sol. La concentración de la luz puede provocar incendios.
- No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para su reparación.
- No exponga el aparato a altas temperaturas.
- Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante una fuente de electricidad (equipo de alimentación y/o pilas). No deje nunca que los niños utilicen el aparato sin supervisión. El uso se deberá realizar de la forma descrita en el manual; de lo contrario, existe PELIGRO de DESCARGA ELÉCTRICA.
- No dejar las pilas al alcance de los niños. Al colocar las pilas, preste atención a la polaridad. Las pilas descargadas o dañadas producen causticaciones al entrar en contacto con la piel. Dado el caso, utilice guantes protectores adecuados.
- No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice exclusivamente las pilas recomendadas. ¡No cortocircuitar ni arrojar

al fuego el aparato o las pilas; inadecuado pueden provocar incluso explosiones.

- Utilice exclusivamente las pilas recomendadas; siempre las pilas agotadas deben ser reemplazadas por completo de pilas nuevas con marcas o modelos distintos. ¡Hay que retirar las pilas del aparato durante un periodo prolongado!



¡PROTECCIÓN!

El Telémetro está diseñado para su uso en un entorno – por ejemplo, no en el interior de viviendas.

Descripción de Partes

1. Ocular Telescopico (objetivo)
2. Objetivo Telescopico (también de emisión de láser)
3. Objetivo de recepción
4. Botón Modo („MODE“)
5. Botón Funcion („ON/MODE“)
6. Compartimiento de baterías
7. Cubre Polvo

Uso

Su Telémetro combina las funciones de un telescopio común y un instrumento con un láser que mide la distancia. Este puede medir la distancia de cualquier objeto en el campo de visión, y mostrarla directamente en el display.

Debido a su pequeño volumen y peso ligero, es llevado cómodamente. Este sólo necesita una batería de 9 V fácilmente de adquirir y reemplazar.

El Rangefinder puede ser ampliamente usado en deportes y actividades diversas como por Ej: golf, caza, medición de la distancia de edificios o postes de alambrados eléctricos así como medición del terreno general. La Fig.1 muestra la forma del telémetro.

Colocación de la batería

Deslice la tapa de compartimento de las pilas (Fig.1, 6) Utilizando su pulgar y levántela. Inserte la batería de 9V en el compartimento.



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese al colocar la batería que la polaridad sea correcta (+/-) como se indica en la tapa.

Después de insertar la batería hacer presión en la tapa otra vez y deslizarla hacia su posición original en contra de la dirección de la flecha.

Operación

1. Mire a través del ocular. Tiene un sistema de foco manual.
2. Presione el botón de fundamentalmente 3 segundos para usted observe ahora por la función aparecen en la pantalla entonces con el círculo central.
3. Para medir la distancia presione brevemente. La distancia aparecerá en el display de función.
4. Al encender el dispositivo selecciónada previamente (1, 2, 2/3). Esto puede ser cambiado en el Mode y manteniéndolo presionado. La unidad de medida en la pantalla es la unidad de medida deseada.
5. El rangefinder se apagará aproximadamente 15 segundos si el dispositivo no es usado.



¡ADVERTENCIA!

La medición de la distancia puede estar afectada por la superficie, tanto reflejada como emitido al objeto (p.ej la visibilidad).

Si el objeto es grande, el color del objeto es brillante (muy reflectivo), la superficie es lisa y brillante, y el rayo láser es vertical con la superficie del objeto, la variabilidad máxima aumentará. En el caso contrario, la variabilidad máxima disminuye. La precisión de medida puede alterar bajo la influencia de hierbas, hojas, ramitas etc. la cobertura del objeto.

Sistema de Demostración (Fig. 2)

1. **Símbolo de apuntamiento** (Fig. 2, 1). El objeto para ser medido debe ser apuntado con el círculo interior.
2. **Indicador de distancia** (Fig. 2, 4). La distancia es indicada con tres dígitos. Si se muestra “---”, ninguna distancia podrá ser medida.
3. **Unidad de distancia:** “M” (Meter; Fig. 2, 2) oder “Y” (Yards; Fig. 2, 3).

Solución

Si el Telémetro no puede funcionar más como resultado de la operación incorrecta, por favor quite la tapa de compartimento de las pilas (Fig. 1, nº 6) a fin de reducir

la corriente. Cierre entonces el compartimento de las pilas nuevamente y verifique si funciona. Si el instrumento continua sin función a pesar de todo, tal vez algún otros problema lo ha afectado. Los dispositivos defectuosos durante el periodo de garantía pueden ser devueltos al distribuidor donde fue adquirido.

Especificaciones

Espectro de medición de

Método de medición de

Láser semicondutor de me
(inocuo para los ojos)

Longitud de onda del láser

Rango de Exactitud en me

(condición normal):

hasta 200 m: +/- 1 m

desde 200 m: +/- 5 m

Tipo de Display de medicin

Pantalla de cristal líquido pa

Abertura efectiva de la len

Tratamientos en la superficie

Lente objetiva con capa múltipla

Ocular y prismas totalmente tra

Diámetro de la Pupila de s

Distancia de la pupila de s

Tipo de ajustamiento de e

Aumento: 4X

Campo de vision: 140 m/160 yd

Angulo de vision: 8 grados

Baterías o acumuladores:

1 unidad de 9V compone la

Diodo láser de impulso:

1 unidad, tipo OSRAM SPL

LED clase 1 · P=25 el watt

EN 60825-1:1994 + A1:2001

INSTRUCCIONES de limpieza

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de electricidad (desenchúfelo o quite las pilas).
- Limpie las lentes (oculares y/o objetivos) exclusivamente con un paño suave y sin hilachas (p. ej. de microfibras). No presione el paño con demasiada fuerza para evitar arañazos en las lentes.
- Para retirar los restos de suciedad intensa, humedezca el paño de limpieza con un producto limpiador para gafas y frote las lentes ejerciendo poca presión.
- ¡Proteja el aparato del polvo y la humedad! Consérvelo en la bolsa suministrada o en el embalaje de transporte. Se deben retirar las pilas del aparato si no se va a usar durante un período prolongado.

El botón de modo ("MODE") y el botón de aplicación ("ON/MEASURE") no deben ser presionados un mismo tiempo, o esto puede causar problemas.

ELIMINACIÓN



Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de eliminación comunales o en la agencia de protección medioambiental.



¡No elimine los electrónicos! Conforme a la legislación europea, los aparatos eléctricos y electrónicos usados se deben desechar en puntos de recogida municipales. La aplicación en la legislación europea significa que los aparatos usados se deberán desechar en puntos de recogida municipales. Un reciclaje que no cumple con la legislación europea es ilegal.

De acuerdo con la normativa europea sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, está explícitamente permitido desecharlos en la basura doméstica normal. Por favor, preste atención a la legislación local cuando usted quiera desecharlos. Los puntos de recogida municipales están autorizados para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos. La legislación europea establece que los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen sustancias peligrosas como mercurio, „Pb“ = plomo, etc., no deben desecharse en la basura doméstica normal.

Las pilas y baterías que contienen sustancias peligrosas deben desecharse en los puntos de recogida municipales con un signo y un símbolo de pilas y baterías. „Cd“ = cinc, „Hg“ = mercurio, „Pb“ = plomo.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Meade Instruments declara bajo su responsabilidad, de conformidad con una "Declaración de Conformidad" que este dispositivo cumple con las directrices y normas establecidas en la legislación europea.

Garantía y prolongación del período de garantía

El período de garantía asciende a 2 años a partir del día de la compra. Por favor, conserve el ticket de compra como justificante. Para poder disfrutar de un período de garantía prolongado voluntariamente a **5 años**, sólo tiene que registrarse en Internet y llenar un breve cuestionario. Puede realizar el registro en **www.bresser.de/warranty**. Para hacer uso de la garantía es necesario realizar este registro dentro del plazo de 3 meses después de la compra (para ello se utiliza como referencia el justificador de compra). Si la inscripción se realiza con posterioridad a dicha fecha, esto supone la pérdida de su derecho a la prolongación de la garantía.

Si tiene problemas con el producto, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente primero - por favor no envíe ningún producto sin consulta previa por teléfono. En general, nosotros nos encargamos del transporte desde y hacia usted, y muchos problemas se pueden resolver por teléfono. Si el problema se produjo después de que el período de garantía ha terminado, o no está cubierto por los términos de nuestra garantía, recibirá una presupuesto por nuestra parte de forma gratuita del coste de reparación.

Servicio al cliente: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Importante para cualquier

Asegúrese de devolver el producto en el embalaje original y con el sobre. Por favor adjuntar el descripción del defecto. Escripción de sus derechos legales

Su tienda especializada:

Art. No.:

Descripción del error:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nombre:

Calle:

Código postal/Ciudad:

Teléfono:

Fecha de compra:

Firma:

Общие предупреждения



ОПАСНОСТЬ травмирования!

Ни в коем случае не смотрите через это устройство прямо на солнце или в направлении солнца.
Опасность ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!

- Не оставляйте устройство – в особенности линзы – под прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки солнечных лучей может возникнуть пожар!
- Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.
- Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60 °C.
- Данное устройство содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или батареек). Не оставляйте ребенка без присмотра. Устройство следует использовать только так, как указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить УДАР ТОКОМ.
- Исключите доступ детей к батарейкам! При установке/замене батареек соблюдайте полярность. Вытекшие или поврежденные батарейки вызывают раздражения при контакте с кожей. В случае необходимости надевайте подходящие защитные перчатки.
- Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры. Используйте только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте устройство и батарейки, не бросайте их в огонь! Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва!

- Используйте только рекомендованный комплект разряженных батареек. Не устанавливайте батареи с большой емкостью. Если устройство используется длительного времени, выньте батареи.



ЗАЩИТА сферы

Устройство предназначено для наблюдения за людьми – не используйте для заглядывания в окна жилых домов.

Детали (рис. 1)

1. Окуляр искателя (с дистанционным управлением)
2. Объектив искателя (и изображения)
3. Приемник лазерного луча
4. Кнопка переключения режимов
5. Триггер (ON/MEASURE)
6. Батарейный отсек с крышкой
7. Пылезащитная крышка

Применение

Данный прибор совмещает в себе функции телескопа с оптической трубой и лазерного дальномера. Установите устройство на любую поверхность и наведите его на любой объект в поле зрения. Благодаря компактности и легкому весу дальномера его удобно использовать вдали от дома. Благодаря широким диапазонам измерений и возможностям переключения режимов дальномера можно применять в различных сферах.

охоте, при строительстве зданий и линий электропередач, а также при землемерных работах. См. изображение дальномера на рис. 1.

Замена батареек

Сдвиньте пальцем крышку батарейного отсека (рис. 1, 6) и снимите ее. Вставьте 9-вольтовую батарейку в отсек, контактами вперед.



Примечание:

При замене батарейки соблюдайте полярность контактов, в соответствии со схемой на батарейном отсеке.

Вставив батарейку, закройте батарейный отсек крышкой.

Использование дальномера

- Смотрите в окуляр (рис. 1, 1). Фокусировать изображение вручную нет необходимости: оптическая система уже сфокусирована.
- Нажмите и удерживайте триггер (рис. 1, 5) в течение трех секунд, чтобы включить прибор. Если теперь посмотреть в окуляр, вы увидите на линзе окуляра (рис. 1, 1) функциональное меню (рис. 2).
- Для того чтобы измерить расстояние до объекта, наведите на него центральный круг (рис. 2, 1), нажмите и сразу отпустите триггер (рис. 1, 5). Расстояние до объекта отобразится в верхней части меню.
- После включения прибора на дисплее появятся единицы измерения, которые были использованы при последнем измерении (M — метры, Y — ярды) (рис. 2, 2/3). Для переключения между единицами измерения включите прибор, затем нажмите

и удерживайте кнопку несколько секунд.

- Если прибор не использует меню автоматически откроется



Примечание:

Точность измерений зависит от свойств поверхности соприкосновения объекта и погодных условий.

Максимальная эффективная дальность измерения (если объект крупный, яркий, имеющий способность отражать свет, поверхность которых лучше падает строго перпендикулярно линзам) в этих условиях не соблюдано, поэтому точность измерений может уменьшаться.

Дисплей (рис. 2)

- Прицел (рис. 2, 1): централизованное изображение объекта, до которого измеряется расстояние.
- Индикатор расстояния (рис. 2, 2): отображает расстояние до измеренного объекта.
- Единица измерения: M — метры, Y — ярды.

Устранение неполадок

Если дальномер перестал работать, снимите крышку батарейного отсека (рис. 1, 6), тем самым отключив питание. Закройте отсек и проверьте работоспособность прибора. Если прибор по-прежнему не работает, рекомендуем вам обратиться к поставщику. В течение гарантийного срока переставший работать прибор может быть возвращен поставщику, у которого он был приобретен.

Технические характеристики

Диапазон измерений: От 4 до 800 м

Способ измерения:

Полупроводниковый лазер (безвреден для глаз)

Длина волны лазера: 905 нм

Точность измерения (при нормальных условиях):

до 200 м: ±1 м;

свыше 200 м: ±5 м

Способ вывода информации: ЖК-дисплей на объективе

Эффективная апертура объектива: 21 мм

Покрытие: Объектив — полное, многослойное;

Окуляр и призмы — полное

Диаметр выходного зрачка: 5 мм

Вынос выходного зрачка: 20,4 мм

Способ фокусировки: Фиксированный фокус

Увеличение: 4Х

Поле зрения: 140 м/1000 м

Угол зрения: 8 градусов

Питание: Батарейка 9 В (тип 6LR61)

Лазерный диод: Тип OSRAM SPL PL90

Класс светodiода 1 · Р=25 Вт (мощность) · λ=905 нм
(длина волны) EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

СОВЕТЫ по уходу

- Перед чисткой отключите устройство и извлеките из батарейного отсека батарейки.
- Линзы (окуляры и объективы) протирайте сухой тканью или салфеткой (например, салфеткой из микрофибры). Сильно сминать салфетку можно только в том случае, если она изготавливается из хлопка.
- Для удаления более сильных загрязнений используйте салфетку в жидкости для чистки стекол с небольшим усилием.
- Берегите устройство от падений, не храните его в карманах, не кладите на него тяжелые предметы и не оставляйте в автомобиле на солнце.
- Использоваться в течение двух часов после зарядки батареек.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковку и все остальные материалы, необходимые для проконсультации.



Не выбрасывайте элементы питания в обычный контейнер. Европейский закон запрещает выбрасывать элементы питания в обычные мусорные контейнеры. Их необходимо сдавать в пункты приема или использовать для переработки.

Элементы питания не являются опасными для здоровья и окружающей среды, но они должны утилизироваться в соответствии с законодательством. В Европе закон запрещает выбрасывать элементы питания в обычные мусорные контейнеры. Их необходимо сдавать в пункты приема или использовать для переработки.

На элементах питания изображен перечеркнутый контейнер, а также указано содержащееся ядовитое вещество.



- 1 Элемент питания содержит кадмий
- 2 Элемент питания содержит ртуть
- 3 Элемент питания содержит свинец

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Сертификат соответствия был составлен с учетом действующих правил и соответствующих норм компанией Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG. Его можно просмотреть по запросу в любое время.

Гарантия и продление гарантийного срока

Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый чек как подтверждение покупки. Для продления гарантии еще на **3 года** зарегистрируйтесь на веб-сайте и заполните анкету: www.bresser.de/warranty. Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со дня покупки (дня, указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не будет продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервисную службу; не следует отправлять нам изделие без предварительной консультации по телефону. Обычно мы можем организовать доставку изделия от вас и обратно, а многие проблемы можно решить по телефону. Если неисправность возникла после окончания гарантийного срока или не покрывается условиями гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта.

Сервисная служба онлайн: +

При возврате изделия:
убедитесь, что изделие правильную упаковку — это время транспортировки. При описание неисправности. Данные законные права.

Ваш дилер:

Артикул №:

Описание неисправности:

.....
.....

Имя:

Улица:

Индекс / Город:

Телефон:

Дата покупки:

Подпись:



ENTFERNUNGSMESSE RANGE FINDER 4X21



National Geographic
support vital exploration,
research, and education

Experience the National Geographic Channel.
Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2012 National Geographic Society
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design
are trademarks of the National Geographic Society.
All rights reserved.

http://acctech.ru/cat/izmeritelnye_pribory/

ANL9033000MSP0113NG

Irrtümer und technische
Errors and technical ch



Meade Inst
GmbH & Co

Gutenbergstr
www.bresser.de