

# СТРЕЛОЧНЫЙ МУЛЬТИМЕТР



## SUNWA YX 1000A

### Инструкция по эксплуатации

*Идеален для испытания электрических и электронных приборов. Идеален для магазина, офиса, дома, судна, автомобиля и фермы. Для полной готовности к измерениям запаситесь батареей и настоящей инструкцией.*

#### ПАРАМЕТРЫ

- 7 диапазонов для DC
- 4 диапазона для AC
- 2 диапазона для измерения сопротивлений

#### ХАРАКТЕРИТИКИ

Чувствительность	2000 Ом/В
DC напряжение	0-10/50/250/1000В
AC напряжение	0-10/50/250/1000В
DC ток	0-0.5/50/250mA
Сопротивление	0-1K/1M Ом (5КОм шкала)
Погрешность	5%

#### ДОСТОИНСТВА

- Безопасность работы
- Уменьшает ошибки благодаря PARALLAX
- Компактный размер: 90x60x32 мм
- Легкий вес: 95 грамм

<http://asotest.ru/catalog/multimetry/>